



DTI

World Defence News



ตัวอย่างรูปภาพ ยานรบหุ้มเกราะ Pandur II (ACR)

สาธารณรัฐเช็กขาดแคลนอะไหล่สำหรับยานรบหุ้มเกราะ Pandur II

เมื่อ 30 ต.ค. 62 ในการประชุมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายทหารชั้นนายพลของสาธารณรัฐเช็กได้เปิดเผยว่า ยานรบหุ้มเกราะ Pandur II จำนวน 21 คันจากทั้งหมด 107 คัน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากปัญหาการส่งมอบอะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงจากบริษัท Rafael Advanced Defense Systems ล่าช้า (ค่าเฉลี่ย 19 เดือน) กระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเช็กได้เตรียมทำสัญญาบริการซ่อมบำรุงใหม่กับ Czechoslovak Group (CSG) มูลค่า 103.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะครอบคลุมระยะเวลาไปอีก 4 ปีข้างหน้า โดยกองทัพบกสาธารณรัฐเช็กคาดหวังว่าสัญญาใหม่นี้จะช่วยเพิ่มจำนวนอะไหล่คงคลังของยานรบหุ้มเกราะ Pandur II ได้ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลสาธารณรัฐเช็กได้สรุปว่า ปัญหาไม่ได้เกิดจากความล่าช้าในการส่งมอบอะไหล่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะอุปกรณ์ที่ยานรบหุ้มเกราะ Pandur II ใช้มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร