



DTI

World Defence News

กองทัพบกสหรัฐอเมริกาจะจัดการประจำการเฮลิคอปเตอร์ Apache AH-64E จาก Boeing เนื่องจากยังไม่มั่นใจในความคงทนของชิ้นส่วนน็อตแบบ “Strap Pack Nut” สำหรับ “ความปลอดภัยวิกฤต” พลจัตวา ไรม์ส ทอดด์ ให้ข้อมูลยืนยันเมื่อ 19 เม.ย.61 ว่าเกิดการผุกร่อนสืบเนื่องจากสภาพอากาศและความเครียดที่เกิดขึ้นบนชิ้นส่วนนี้ เป็นส่วนที่ยึดติดอยู่กับโบลต์ที่ร้อยผ่านใบพัดของเฮลิคอปเตอร์ ทำให้มีความเสี่ยงอันตรายสูงมาก โดยบริษัท Boeing ได้ออกแบบใหม่ตั้งแต่ 6 เดือนก่อนอย่างกระตือรือร้น แต่กองทัพบกสหรัฐฯ ก็ยังไม่มีความมั่นใจพอต่อประสิทธิภาพของน็อตแบบใหม่ จึงต้องการให้ทดสอบโดยละเอียด และหวังว่าเมื่อผ่านความน่าเชื่อถือแล้ว จะทำการเปลี่ยนน็อต Strap pack nut ใหม่ ให้กับฝูงบิน Apache โดยเร็ว

แหล่งที่มาของข่าว: Defense News – เม.ย. 64