



DTI

ASEAN+6 Defence News



ตัวอย่างรูปภาพ เครื่องบินขับไล่ F-35 Lightning II (ที่มาของภาพ : Wikipedia)

เกาหลีใต้งดการบินของเครื่องบินขับไล่ F-35 หลังเกิดเหตุการณ์ลงจอดฉุกเฉิน

เมื่อ 10 มกราคม 2565 โฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้กล่าวว่า เกาหลีใต้งดการบินของเครื่องบินขับไล่ Lockheed Martin F-35 Lightning II ภายในประเทศ หลังเกิดเหตุการณ์ลงจอดฉุกเฉิน เนื่องจากเครื่องบินไม่กางล้อ (Belly Landing) ณ ฐานทัพอากาศ Saosan ในวันที่ 4 มกราคม 2565 โดยจะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการ และงดการบินของฝูงบิน F-35 จนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติม ทั้งนี้ รองเสนาธิการทหารอากาศเกาหลีใต้กล่าวว่า เหตุการณ์ดังกล่าวไม่นักบินไม่ได้รับบาดเจ็บ โดยอาจเกิดจากความผิดปกติของระบบ Avionic ของเครื่องบินขณะที่ทำการบินในระดับต่ำ ซึ่งนักบินได้ตัดสินใจลงจอดฉุกเฉินในสนามบินที่ใกล้ที่สุดแทนการดีดตัวออกจากเครื่องบิน

แหล่งที่มาของข่าว : Jane's Defence Weekly – 10 มกราคม 2565