



DTI

World Defence News



ตัวอย่างรูปภาพ เครื่องบิน KC-135R Stratotanker (Wikipedia)

เครื่องบินเติมเชื้อเพลิง Boeing KC-135R Stratotanker ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาชำรุด จึงยกเลิกการฝึกที่ออสเตรเลีย โดยเกิดอุบัติเหตุระหว่างรับบริการภาคพื้นดินที่สนามบินในประเทศออสเตรเลีย ขณะลากจูงโดยสายการบินควอนตัสออสเตรเลียได้ผลัก KC-135R จากช่องจอดที่สนามบินนานาชาติ Kingsford Smith ทำให้ประตูฐานล้อหน้าด้านหนึ่งชำรุดเสียหาย และส่งผลให้ประตูฐานล้อหลังเกิดการแตกร้าว KC-135R อีกลำหนึ่งซึ่งได้ถูกลากจูงไปก่อนหน้านี้เพื่อเตรียมการขึ้นบินก็ในท้ายที่สุดถูกลากจูงกลับมาด้วยชุดอุปกรณ์ลากจูงสำรอง KC-135R ทั้งสองลำมี Call Sign ว่า LULU23 และ LULU24 ประจำการอยู่ที่กองบินสำรอง Grisson ในมลรัฐอินเดียนา สหรัฐอเมริกา เดิม KC-135R ทั้งสองลำได้ถูกวางแผนในการทำภารกิจการฝึกบัญชาการจู่โจมระดับนานาชาติที่ออสเตรเลีย โดยอากาศยานทั้งสองลำจะเป็นเครื่องบินเติมน้ำมันให้กับอากาศยานทิ้งระเบิด B-52 bomber 2 ลำที่มี Call Sign ว่า ADIOS01 และ ADIOS02 ตามลำดับ